



<p>項目</p> <p>月日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・不具合内容…藻・スケール・スライムが付着している。 ・原因…冷却水の汚れが増すため。 ・効果判定基準…藻・スケール・スライムが剥離脱落するか。 ・検証定点…定点1・2・3
<p>1月23日 デモ開始</p>	
<p>4月4日 デモ後 71日経過</p>	
<p>効果判定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定点1 補給水配管に付着していたスケールが剥離脱落しています。 ・ 定点2 循環水パイプに付着していた藻やスライムが剥離脱落しています。 ・ 定点3 藻やスライムが剥離脱落しステンレスの素地が確認できます。